

Vehicle Quality Evaluation

車両品質評価書

評価番号 V1E0A0305041C0305040
 評価書発行日 2011年 2月 1日
 登録番号 V03050428 612



〒102-8349 東京都千代田区三番町8-1



年式 車名	H22年 インサイト		
グレード	G		
型式	DAA-ZE2		
車台No.	ZE2-1208612		
外装色	白	色No.	NH731P
全塗装	無	内装色	
車検満了日	24年04月	ドア数	5
排気量	1300cc	燃料	ガソリン
シフト	FAT	駆動	2WD
車歴	レンタ	モデル	
メータ交換の有無	無	走行距離	17千km
現メータ指示距離		交換前距離	
特記詳細・装備情報			
☆主要装備6項目作動OK☆	ダッシュボードの跡		
荷室A<小>	コラムカバーA		
外装薄線キズ	外装小傷有		
Fガラス飛び石<小>			


評価点 **4** 点

修復歴 無

内装 ★★★★★

外装 ★★★★★


検査日 11年01月31日



装備 **リ済別**

キヤズメモリーナビ

車両状態



外装状態の表示記号

A...線キズ有り U...ヘコミ有り B...キズを伴うヘコミ有り P...塗装剥がれ
 W...修理あと有り S...サビ有り C...腐食有り G...フロントガラス飛び石
 X...切れ・破れ・割れ XX...交換歴有り
 1...小程度 2...中程度 3...中程度を超えるもの 4...3を超えるもの
 ※パネルの色が「青色」の表示は交換歴の有る部位を表します。
 (例) [A1]→線キズ小程度有り

販売店名

本評価書に関するお問い合わせは販売店がお受けいたします。
検査実施機関: 株式会社オートモビル・インスペクション・システム



厳正に検査・評価した中古車に付与される信頼のマークです。

AISの中古車検査とは

株式会社オートモビル・インスペクション・システム(略称:AIS)は、全国180人のプロの認定検査員を擁する業界唯一の車両検査専門会社です。20年に渡り累計450万台にも及ぶ検査実績により培われた厳正な中古車品質評価基準は、中古車業界内で高い評価を得ています。また、中古車の評価基準の標準化を進めており、トヨタ、ホンダ、日産、マツダ、スバルのメーカー系中古車事業会社との連携をとりながら、中古車に対する信頼性を高め、中古車市場の活性化に努めています。AISは、中古車一台一台を厳正かつ公平に検査し、安心して中古車を購入できるよう、中古車品質評価基準のデファクトスタンダードを目指して活動しています。



AISの324項目チェック



安心して選べるのはAIS検査済の中古車。業界で「最も厳正」と高い評価を得ている324項目にも及ぶ検査の様子をご紹介します。

INSPECTION POINTS **324**



ボディの骨格部分を徹底的にチェック。揺れ動・ボルトの状態・脱着跡等から、修復部、ボディパネルの交換歴の有無を確認していきます。



ボディにある一見しただけでは分からない、小さなキズや凹みまで徹底的にチェックします。それにはプロならではのノウハウがあります。



内装のダメージや汚れ、シートやベダル類の状態で走行距離相応かどうかをチェックします。また、メーターの取付箇所や表示状態をチェックすることで、メーター交換や修理の有無を確認します。カーナビやエアコンの稼働状況もチェックしています。

評価点	経過日数	走行距離	状態
S	1年経過未満	5,000km以下	前車まで維持されている方におススメです。
6	3年経過未満	30,000km以下	中古車としては最高の状態です。
5	-	50,000km以下	内外装がきれいな状態です。
4.5	-	100,000km以下	内外装がきれいな状態です。
4	-	150,000km以下	多少のキズ・凹みなどがありますが全体的には良好です。
3.5	-	-	多少のキズ・凹みなら気になる方におススメです。
3	-	-	走行に支障がないキズ・凹みがあります。
2	-	-	走行に支障がないキズ・凹みがあります。
1	-	-	走行に支障がない修復歴があります。
R	-	-	走行に支障がない修復歴があります。

クルマの骨格部分から外装・内装・主要装備品に至るまで324項目にも及ぶ厳正な検査を実施。その結果に基づきS・R点の10段階の評価に分類されます。

AISの車両品質評価書

そのクルマ、修復歴はありますか？ダメージはわかりますか？そして評価点は何点ですか？それら全てが明確。AISの「車両品質評価書」。



展示場に展示されている「車両品質評価書」を見ながら展示車の状態をよく確認してみてください。見落としそうな小さなダメージや、一見するとわからない程度までキレイに直っているキズの補修跡まで、ダメージを符号化して表しています。ですから、展示車の「本当の状態」がわかるのです。

検査結果を反映して修復歴の有無と詳細な、内外装の状態を合で表示しています。
 ※内外装の基準は以下の通りを参照下さい。

クルマのキズやヘコミ等のダメージを符号化して、表示しています。タイヤの残り山も表示しています。※車内内部に関する詳細は、裏面に記載されていますので、ご参照下さい。

AIS

外装状態の目安

- A: 線キズ有り
- U: ヘコミ有り
- B: キズを伴うヘコミ有り
- P: 塗装剥がれ
- W: 修理跡有り
- S: サビ有り
- C: 腐食有り
- G: フロントガラス飛び石有り
- X: 切れ・破れ・割れ
- XX: 交換歴有り

1: 小程度
 2: 中程度
 3: 中程度以上
 4: 3を超えるもの

内外装を記すの目安

表示内容	内装状態の目安	外装状態の目安
★★★★	無キズもしくは軽微なダメージ。ほぼ新車に近い状態。	無キズ、ヘコミ等が無く、最高の状態。
★★★	目立たないダメージがある良好な状態。	キズ、ヘコミ等が少なく、良好な状態。
★★	多少のキズ、スレ、キズなら気になる方におススメ。	多少のキズ、ヘコミ等があるが、中古車としては標準状態。
★	多少の加減を要する可成り有り。	目立つキズ、ヘコミ有り。
☆	多少の加減を要する可成り有り。	全体的にキズ、ヘコミ有り。

※写真はオートモビルの検査員が撮影し、内外装の状態を表現したものです。
 写真が正確な状態を表現していません。※写真が正確な状態を表現していません。必ず実車を確認してください。ご了承ください。

AIS評価点は安心のしるし。中古車の鑑定書です。

クルマを選んで購入する際は、高価格に慎重になります。店員にあるクルマを見て状態の良し悪しはわかりにくいものです。言葉通りに鑑定士がいるように、クルマにも鑑定士がいて詳細に状態が判明していれば、安心して購入できるのではないでしょうか。AISの評価点は、安心して中古車を選ぶことをサポートします。



中古車の品質評価システム

社団法人自動車公正取引協議会 監修

本書は、表示項目・方法・運用体制等について、(社)自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「車両品質評価システム制度」に基づき作成したものです。

本評価書に関するお問い合わせは販売店がお受けいたします。
検査実施機関: 株式会社オートモビル・インスペクション・システム

www.ais-inc.jp

